



## 津波により流された樹木 / Tree that was carried away by the tsunami

津波により流された樹木  
Tree that was carried away by the tsunami

震災前の冒険広場  
Pre-earthquake disaster

写真撮影: 2011.03.23  
Photo taken on 3/23/2011

この松の木は、2011.3.11の大津波により園内に流されてきたものです。

震災前、公園の周囲には高さ15mを超える木が立ち並ぶ海岸林が広がっていましたが、その多くが流失しました。

被害を大きくしたことの一要因に、地下水位が高く海岸林の垂直根が発達していなかったことが挙げられていますが、この木を見ても、根が横にしか広がっていない様子がわかります。

※ここから西へ約120m、デイキャンプ場へ行く途中の園路上に漂着したものを保存しています。

is pine tree was carried inside the park by the tsunami on 3/11/2011.

fore the tsunami, a coastal grove of trees over 15 m tall encircled the park, but many of them were washed away. One reason the widespread damage is the high water table, which kept the trees from digging vertically into the ground. That is evident m the way the roots fan out horizontally.



